

# TECHNICKÝ LIST

## YORK

### Pracovní oděv

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Objednávkové číslo:   | H2149 (šedo-černá)<br>H2157 (červeno-šedá)<br>H2192 (černo-šedá)              |
| Materiál - svršek:    | 100% polyester, PVC zátěr   |
| Materiál - podšívka:  | fleece 100% polyester (180 g/m <sup>2</sup> )<br>v kombinaci s polyester 210T |
| Materiál - zateplení: | 100% polyester  |



Velikost: M - XXXL

Pánská zimní zateplená a voděodolná bunda. Spodní lemy lze stahovat pomocí stoperů, manžety jsou elastické a lze je stáhnout pomocí suchého zipu.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 19. 8. 2019.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Počet kusů v kartonu: | 24 ks                |
| Hmotnost kartonu:     | 27,5 kg              |
| Rozměr kartonu:       | 0,195 m <sup>3</sup> |
| Dílčí balení:         | 1 ks                 |

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky,



v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami.